保証書

株式会社



保証 規定

本器は当社基準に基づく検査により合格したもので、 下記の保証規定により保証いたします。

- 1. 保証期間中に正常な使用状態で、万一故障等が生じました場合は無償で修理いたします。
- 2. 本保証書は、日本国内でのみ有効です。
- 3. 下記事項に該当する場合は、無償修理の対象から除 外いたします。
- a 不適当な取扱い、使用による故障
- b 設計仕様条件等を越えた取扱い、または保管による 故障
- c 当社もしくは当社が委嘱した者以外の改造または 修理に起因する故障
- d その他当社の責任とみなされない故障

型	番	IR-308		シリアルNo.		
保証期間		年	月	日	より1ヵ年	
お客様	客 ご住所					様
販売店	白	·所·店名				

株式会社 カスタム

販売店様へ お手数でも必ずご記入の上お客様へお渡しください。

〒101-0021東京都千代田区外神田3-6-12 TEL (03) 3255-1117 FAX (03) 3255-1137 http://www.kk-custom.co.jp/

2009年10月初版

放射温度計 型番:IR-308

取扱説明書

安全にご使用いただくために

本器を使用する前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。

⚠ 危険

表示部①に ▲が表示されている時は、レーザーマーカーが放射されます。 レーザーマーカーが人や動物の目に入らないよう充分注意してください。

- 直接レーザーライトを見ないでください。
- ・鏡面処理された物体の温度を測定する際には、レーザー光線が物体の表面に反射し人の目に入らないよう、注意してください。
- 爆発の危険のあるガスには、レーザーマーカーを当てないようにしてください。







注意

- ・誤作動の原因となるので、強い電磁波を出す機器の近くや静電気の溜まっている 物体の近くで本器を使用しないでください。
- ・本器が変型したり、爆発が起きたりする原因となるので、腐食性のガスや爆発の危険があるガスにさらされる場所で本器を使用しないでください。
- ・本器や絶縁体が破損し、仕様どおりの機能を発揮できなくなる可能性があるので、 直射日光にさらされる環境や、高温、多湿の場所に本器を放置したり、使用しない でください。
- ・センサーが破損する可能性があるので、レンズを太陽や強い光源に向けないでく ださい。
- ・レンズが汚れたり、傷が付いたり、異物が付着すると、誤作動の原因となるので、測定する物体にレンズを接触させないでください。
- ・手の温度が温度計測に影響を与えるので、本器の先端部に触れたり、持ったりしないでください。
- ・使用環境温度が急激に変化(暑い場所から寒い場所、寒い場所から暑い場所に移ったことで) した場合、30分ほど放置し、本器の温度が安定してから計測を開始してください。
- ・寒い場所から暑い場所に移動した場合には、レンズに結露が生じることがあるので、30分ほど放置し、結露が消えてから計測を開始してください。
- 本器は防水、防塵加工がされていないため、埃の多い場所で使用しないでください。水洗いは故障の原因となるので絶対にやめてください。

1.概要

本器はハンディータイプの、多機能放射温度計です。

本器はレーザーマーカー機能付で、測定箇所が一目でわかり、片手で簡単に操作できるように設計されています。また最大値、最小値、最大値と最小値の差、平均値記録、オートホールド、温度上限と下限設定による警報表示機能、オートパワーオフ機能と多機能で大変便利です。また、放射率は0.10~1.00迄の設定が可能です。

2.仕様

■ 一般仕様

ディスプレイ: 3.5桁の液晶ディスプレイ(LCD)

ローバッテリー表示 : 電池の電圧が動作電圧以下になると「 🖥 又は 🚉]

サンプリング:1回/秒

使用温湿度:0℃~+50℃、70%RH以下(但し結pのないこと) 保存温湿度:-20℃~+60℃、80%RH以下(但し結pのないこと)

電 源:単4(1.5V)電池×2% 寸 法:W41×H150×D110mm 重 量:約168g(電池含む)

※電池は原則付属しておりません。一部テスト確認用電池が装填されている場合がございます。ご使用いただく際には必ず新品の電池と交換してください。

■ レーザーマーカー什様

レーザー保安区分 : クラス ||

波 長:赤(635~660nm)


エネルギー放射: MAX=1mW、JIS C6802(1998)

クラス2レーザー製品

■ 電気的仕様

測定範囲	−60~+550°C	
分 解 能	0.1℃ (-9.9~199.9℃)、1℃(左記以外)	
精 度	±2%rdgまたは±3℃のどちらか大きい方	
放射率設定	0.10~1.00の範囲で0.01ずつ可変	
測定エリアサイズ	600mmでφ50mm	

3.各部の名称



④"MODE"ボタン

⑤測定ボタン

⑥センサー部

8電池カバー

⑦レーザーマーカー出力部


■ 表示部



4.使用方法

- 1.本体前面下の電池カバー⑧を開け、新しい電池を極性に注意して装着して、電池カバー⑧を閉じてください。
- 2測定対象に放射温度センサー⑥を向け、測定ボタン⑥を引き続けると液晶画面の表示部①に測定温度が大きく表示され、測定ボタン⑥を引き続けている間、温度の測定を行います。
- 3.測定ボタン⑤から指を離すと、"HOLD表示"が出て、測定値をホールドします。
- 4.ホールド中に「**ボタン③を押すと"LOCK"表示が出て、測定ボタン⑤を引かなくても連続60分間の温度測定ができます。但し、測定ボタン⑥を引かないとレーザー光は出ません。この時はオートパワーオフ機能は働きません。
- 再度"A"ボタン③を押すと"LOCK"表示が消えて通常の測定モードに戻ります。
- ※放射率の設定は"LOCK"表示をまず解除してから行ってください。
- "LOCK"表示は"Eモード、MAXモード、MINモード、dIFモード、AVGモード"の時のみ表示/消灯できます。
- 5.測定ボタン(⑤を引きながら、"♥"ボタン(②を押すと、レーザー光が出るようになります。一度設定すると、その「後は測定ボタン(⑤を引くとレーザー光が出るようになります。この時、表示部(೧)に入い表示されます。
- 6.レーザー光を出ないようにする時は、もう一度測定ボタン⑤を引きながら、"▼"ボタン②を押します。
- 7.そのまま放置すると約1分後、自動的に電源がOFFになります。(オートパワーオフ機能)
- 8.放射温度計は測定対象から距離が離れるにつれ、測定する面積が距離に比例して 広くなります。例えば200cmの距離では測定対象は直径約 ϕ 17cmの円になり、 100cmでは直径約 ϕ 8cmの円の平均温度を表示します。よって測定対象の面積 が小さい場合、近距離で測定しないと正確に測れないことになります。
- 9.測定ボタン⑤を引きながら、"▲"ボタン③を押すと、表示部①にごしが表示されバックライトが点灯します。同じ操作を再度行うと、バックライトが消灯します。


スポット径



距離

5.各モードについて

"MODE"ボタン④を押すたびにサブ表示部の表示が以下の順番で表示されます。



1.Eモード

"MODE"ボタン④を数回押すとサブ表示部に"E"表示が出て、現在の放射率の数値が右下に表示されます。初期設定では放射率は0.95に設定されます。

2.放射率設定モード

"MODE"ボタン④を数回押すとサブ表示部に" E "表示が出て、放射率の数値が右下に表示されます。

- ■"\"ボタン②と"\"ボタン③を押すと、放射率を0.10~1.00の間で変更できます。通常は0.95に設定します。
- ※放射率設定は表示部のLOCK表示がないことを確認して行ってください。 LOCK表示がある場合には解除してから設定を行ってください。

3.MAX(最高温度)表示モード

"MODE"ボタン④を数回押すとサブ表示部に"MAX"表示が出て、測定ボタン ⑤を引いている間の最高温度が右下に表示されます。一度測定ボタン⑤から指 を離して再測定すると数値はクリヤーされます。

4.M I N (最低温度)表示モード

"MODE"ボタン@を数回押すとサブ表示部に"MIN"表示が出て、測定ボタン ⑤を引いている間の最低温度が右下に表示されます。一度測定ボタン⑤から指 を難して再測定すると数値はクリヤーされます。

5.d I F (温度差)表示モード

"MODE"ボタン@を数回押すとサブ表示部に"d IF"表示が出て、測定ボタン ⑥を引いている間の最高温度と最低温度の最大差が右下に表示されます。一度 測定ボタン⑥から指を難して再測定すると数値はクリヤーされます。

6.A V G (平均値)表示モード

"MODE"ボタン④を数回押すとサブ表示部に"AVG"表示が出て、測定ボタン ⑤を引いている間の平均値が右下に表示されます。一度測定ボタン⑤から指を 雕して再測定すると数値はクリヤーされます。

7. H A L (上限温度警告)表示モード

"MODE"ボタン④を数回押すとサブ表示部に"HAL"表示が出て、温度設定値が右下に表示されます。

- "▼"ボタン②と"▲"ボタン③を押すと、上限温度値を設定できます。
- 測定温度が設定した上限値を越えると、アラーム音が鳴り、上限値を越えたことを 知らせます。

8. L A L (下限温度警告)表示モード

"MODE"ボタン④を数回押すとサブ表示部に"LAL"表示が出て、温度設定値が右下に表示されます。

- "▼"ボタン②と"▲"ボタン③を押すと、下限温度値を設定できます。
- 測定温度が設定した下限値を下まわると、。アラーム音が鳴り、下限値を下まわった ことを知らせます。

■ オートパワーオフ機能

本器は何も操作しないと約1分で自動的に電源が切れます。

■ エラー表示について

- "ER2"表示:本器が急激な温度変化の環境に置かれた時にこの表示が出ます。この場合、本器を30分程放置し、環境温度が安定してからお使いください。
- "ER3"表示:本器が使用環境温度外で使用された時にこの表示が出ます。この場合、本器を使用環境温度範囲内でお使いください。

6.電池の交換

電池残量表示が出なくなったり、薄くなったり、誤表示する場合、又は次のマークが表示されている場合は電池の消耗が考えられます。新しい電池と交換ください。





本体前面下の電池カバー®を矢印の方向へスライドして外し、新しい電池を極性 に注意して装填して、雷池カバー®を元に戻してください。

7.参考資料

■ 放射温度測定について

測定の理論

すべての物体はその温度により赤外線エネルギーを放射しています。その放射エネルギーの量を測定することにより、物体の温度を判定することができます。

赤外線について

赤外線の放射は光の形態(電磁放射)で、光の性質を持っています。空気中を通りやすく、固形物に容易に吸収されます。赤外線放射の検出により測定するのこの放射温度計では、空気中の温度や測定距離に関わりなく、精度測定が可能です。

放射温度計の構造

測定対象物から放射された赤外線はレンズ等の光学的システムにより 5.3μ m以下の赤外線カットオフフィルターを通り赤外線放射センサー上に集められます。この赤外線センサーにより出力された信号はサーモパイルからの出力信号と一緒に電子回路に入力されます。

放射率

すべての物体は目に見えない赤外線エネルギーを放射しています。そのエネルギー量は物体の温度とその放射能力に比例して放射されています。このエネルギー放射能力(放射率)は原材料(対象物が何らか作られ、その表面が何でできているか)に基づいています。放射率の値は0.10(対象物が光沢のある物体)から1.00(対象物が黒体)までのレンジで設定され、測定されます。本器は出荷前に放射率を0.95の値(これは測定対象物の90%をカバーします)に設定してあります。

測定する表面が霜やその他の原材料で覆われていたりする場合は、表面が露出するようきれいにして下さい。

測定する表面が光沢のある物体の場合は、マスキングテープ(黒体テーブ)を使用したり艶消しの黒い塗料を塗るなどして下さい。

本器が間違った測定値を表示していると思われる時はセンサーのコーン部分を確認して下さい。結露やゴミ等がセンサー部を ふさいでいる場合があります。メンテナンスの項を参照し清掃 して下さい。

■ 物体と放射率

アスファルト	0.90~0.98
コンクリート	0.94
セメント	0.96
砂	0.90
±	0.92~0.96
水	0.92~0.96
氷	0.96~0.98
雪	0.83
ガラス	0.90~0.95
セラミック	0.90~0.94
大理石	0.94
漆喰	0.80~0.90
モルタル	0.89~0.91
煉瓦(赤)	0.93~0.96
布(黒)	0.98
人の皮膚	0.98
レザー	0.75~0.80
炭(粉末)	0.96
ゴム(黒)	0.94
プラスチック	0.85~0.95
木材	0.90
紙	0.74~0.94
酸化クロム	0.81
酸化銅	0.78
酸化鉄	0.78~0.82
織物	0.90